


施工後



汚れが酷くなかったのですが、違いがわかりにくいですが、この後水質検査をして、完了です。また2, 3年後に実施したいと思います。